

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук
(ФИАН)**



Инструкция по охране труда для дозиметриста

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция предусматривает основные требования по охране труда для дозиметриста.

1.2. Дозиметристу необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

1.3. В процессе выполнения работ на дозиметриста могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- ионизирующее излучение;
- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента и приспособлений;
- движущиеся машины и механизмы;
- выполнение работ на открытом воздухе при действии опасных атмосферных явлений: повышенной (пониженной) температуры воздуха, повышенной скорости ветра, повышенной (пониженной) влажности и др.;
- опасность поражения электрическим током;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- физические перегрузки;
- психоэмоциональное напряжение, переутомление.

1.4. Дозиметрист извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.5. К работе дозиметристом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда; стажировку на рабочем месте; обучение правилам работы с источниками ионизирующего излучения и радиационной безопасности, проверку знаний требований правил работы с источниками ионизирующего излучения и радиационной безопасности; обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме должностных обязанностей; обучение правилам пожарной безопасности, проверку знаний правил пожарной безопасности в объеме должностных обязанностей; обучение методам оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве; теоретическое и практическое обучение безопасным приемам выполнения работ;

проверку знаний безопасных приемов и методов выполнения работ, стажировку.

1.6. Дозиметрист, своевременно не прошедший соответствующий инструктаж по охране труда и ежегодную проверку знаний по охране труда, к работе не допускается.

1.7. Дозиметрист обеспечивается спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими нормами.

Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат соответствия.

Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

1.8. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

1.9. Дозиметрист должен знать:

- основы ядерной физики;
- законы радиоактивности;
- свойства ионизирующих излучений и методы их регистрации;
- биологическое действие ионизирующих излучений;
- санитарные правила работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений;
- способы и средства защиты от поражающего действия ионизирующих излучений;
- методику расчета доз облучения в организме человека при внутреннем и внешнем облучении;
- расчеты защиты от ионизирующих излучений всех видов;
- устройство и принцип действия применяемых дозиметрических и радиометрических приборов любой сложности, методику их градуировки, эталонирования, контроля их чувствительности;
- приемы и методы радиометрических и дозиметрических измерений;
- способы отбора, приготовления и измерения проб внешней среды;
- методику проведения радиометрической съемки территории;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной организации труда на рабочем месте;
- производственную сигнализацию;
- мероприятия по предупреждению аварий и устранению возникших неполадок;
- порядок действий при ликвидации аварийных ситуаций;
- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, возникающих во время работы;
- назначение средств индивидуальной защиты, уметь ими пользоваться;
- правила и нормы по охране труда и промсанитарии;
- правила трудового распорядка, установленные на предприятии;
- требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности, руководствоваться ими в своей деятельности;
- способы оказания первой помощи пострадавшим, уметь пользоваться средствами пожаротушения, при возникновении пожара вызывать пожарную охрану.

1.10. Во время нахождения на территории ФИАН, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах дозиметрист обязан:

– своевременно и точно выполнять правила трудового распорядка, распоряжения администрации при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы;

– соблюдать требования локальных нормативных актов по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, регламентирующие порядок организации

работ на объекте;

- соблюдать дисциплину труда, режим труда и отдыха;
- бережно относиться к имуществу работодателя;
- выполнять только входящую в его служебные обязанности работу, работать по заданию непосредственного руководителя.

1.11. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этих целей местах. Перед едой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

1.12. Дозиметрист, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, может быть привлечен к ответственности в установленном порядке.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, надеть их и полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь, привести их в порядок.

2.2. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, заправить свисающие концы одежды за пояс. Не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.3. Получить задание от руководителя на выполнение работ.

2.4. При выполнении опасных видов работ получить инструктаж и наряд-допуск.

2.5. Проверить наличие и исправность дозиметра, радиометра, иных приборов, инструментов, приспособлений, удобно разместить их.

2.6. Проверить дату поверки рабочего оборудования (дозиметра, радиометра и др.), наличие необходимых маркировок, пломб.

2.7. Собрать рабочее оборудование, подключить необходимые кабели, ионизационные камеры, штанги и т. д.

2.8. Включить оборудование. Выбрать измеряемый параметр, размерность и диапазон измерения.

2.9. Произвести настройку и тестирование оборудования с помощью контрольного источника.

2.10. При необходимости изменить параметры настойки.

2.11. Произвести сброс показаний нажатием кнопки «СБРОС».

2.12. Подготовить рабочее место для безопасной работы:

- произвести его осмотр, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы;

- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны труда;

- проверить наличие и исправность ограждений, предохранительных устройств, защитных блокировок;

- проверить наличие сигнальных средств, противопожарных средств, аптечки;

- установить последовательность выполнения операций.

2.13. Проверить внешним осмотром:

- отсутствие свисающих оголенных проводов;

- достаточность освещения рабочего места;

- надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;

- состояние полов, иных поверхностей (отсутствие выбоин, неровностей, масляных пятен и др.).

2.14. Обо всех обнаруженных неисправностях дозиметрического и иного оборудования, электропроводки и других неполадках сообщить своему

непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

2.15. Дозиметристу не следует приступать к работе при следующих нарушениях требований охраны труда:

- неисправность, указанная в инструкции по эксплуатации завода – изготовителя оборудования, при которой не допускается его применение;
- несвоевременное проведение очередных испытаний (технического освидетельствования, поверки) оборудования;
- отсутствие или неисправность необходимых инструментов, приспособлений;
- отсутствие или неисправность средств индивидуальной защиты;
- отсутствие противопожарных средств, аптечки;
- отсутствие или неисправность ограждений, предохранительных устройств, защитных блокировок оборудования;
- недостаточная освещенность рабочего места и подходов к нему;
- невыполнение предписаний органов государственного надзора;
- отсутствие постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство работ;
- непрохождение целевого инструктажа на производство разовых работ, не связанных с должностными обязанностями, а также работ, связанных с повышенной опасностью;
- непрохождение периодического медицинского осмотра.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование (дозиметр, радиометр и др.), инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Следить за работой оборудования, аппаратуры и показаниями приборов.

3.5. Периодически проводить визуальный профилактический осмотр оборудования.

3.6. При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений, инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранины собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности дозиметристу следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

3.7. При работе с оборудованием, аппаратурой, приборами соблюдать правила их эксплуатации в соответствии с инструкциями по охране труда.

3.8. Правильно выполнять приемы работы при отборе и приготовлении проб внешней среды, осуществлении радиометрических и дозиметрических измерений, проведении анализа радиационного контроля, выполнении иных видов работ.

3.9. При отборе проб следует соблюдать требование представительности, то есть способности отражать свойства данной среды в данный период времени.

3.10. Указанное требование должно обеспечиваться правильным выбором мест размещения, количества точек контроля и его периодичности, а также корректным применением способов пробоотбора.

3.11. При проведении замеров рабочий орган оборудования (дозиметра, радиометра и др.) следует располагать таким образом, чтобы его тыльная сторона была направлена на обследуемый объект.

3.12. Для повышения эффективности обнаружения источников излучения рабочий

орган следует располагать как можно ближе к поверхности объекта.

3.13. Для обнаружения источников излучения в условиях, когда звуковые сигналы оборудования могут быть не слышны (например, повышенный звуковой шум), следует пользоваться вибрационным сигнализатором.

3.14. При обнаружении в процессе осуществлении замеров превышения содержания радиационного излучения более 20 мкР/ч дозиметристу следует:

- вывесить знак радиационной опасности с указанием дозы облучения;
- организовать эвакуацию персонала;
- оповестить руководство предприятия и работников гражданской обороны.

3.15. В процессе работы с источником излучения для обеспечения радиационной безопасности необходимо осуществлять комплекс защитных мероприятий, зависящих, в первую очередь, от типа источника излучения и технологии выполняемой работы.

3.16. В зависимости от интенсивности источника ионизирующего излучения радиационную безопасность обеспечивать:

- ограничением времени работы с указанным источником;
- знанием и соблюдением правил работы с источниками ионизирующего излучения;
- защитными барьерами, экранами и расстоянием от источников ионизирующего излучения;
- созданием условий труда, отвечающих требованиям нормативных документов;
- соблюдением установленных контрольных уровней;
- применением средств индивидуальной защиты и др.

3.17. В процессе работы дозиметрист обязан правильно применять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.

3.18. Быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры.

3.19. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников.

3.20. Заметив нарушение требований охраны труда другим работником, дозиметристу следует предупредить его о необходимости их соблюдения.

3.21. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами.

3.22. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режим работы и отдыха.

3.23. Соблюдать установленные режимом рабочего времени перерывы в работе.

3.24. Соблюдать правила пожарной безопасности, требования настоящей инструкции, других локальных нормативных актов, регламентирующих порядок организации работ по охране труда, условия труда на объекте.

3.25. Стого выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства предприятия, должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также предписания представителей органов государственного надзора.

3.26. При выполнении работ дозиметристу запрещается:

- отлучаться с рабочего места без разрешения непосредственного руководителя;
- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования, приборов и аппаратуры. Ремонт должен проводить специалист;
- пользоваться неисправным оборудованием, а также приборами и оборудованием, обращению с которыми он не обучен;
- производить работы без применения необходимых СИЗ;
- приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности, без получения целевого инструктажа;
- приступать к выполнению опасных видов работ без получения наряда-допуска;

- разрешать пользоваться оборудованием посторонним неподготовленным лицам;
- употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, наркотические вещества;
- хранить и принимать пищу и напитки на рабочем месте.

3.27. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

3.28. При передвижении по территории следует обращать внимание на неровности на поверхности и скользкие места, остерегаться падения из-за подскальзывания.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с утвержденным планом ликвидации аварий.

4.2. При обнаружении неисправностей оборудования, инструмента, приспособления, а также при возникновении иных условий, угрожающих жизни и здоровью работников, дозиметристу следует прекратить работу и сообщить о них непосредственному руководителю работ и работнику, ответственному за осуществление радиационного контроля.

4.3. При появлении очага возгорания необходимо:

- отключить электрооборудование;
- прекратить работу;
- организовать эвакуацию людей;
- немедленно приступить к тушению пожара.

При загорании электрооборудования необходимо применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

4.4. При невозможности выполнить тушение собственными силами дозиметристу следует в установленном порядке вызвать пожарную команду и сообщить об этом непосредственному руководителю или руководству ФИАН.

4.5. В случае получения травмы или ухудшения самочувствия дозиметрист должен прекратить работу, поставить в известность руководство и обратиться в мед.учреждение (вызвать городскую скорую помощь).

4.6. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал дозиметрист, ему следует:

- прекратить работу;
- немедленно сообщить непосредственному руководителю;
- немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны;
- оказать пострадавшему первую помощь,
- вызвать городскую скорую помощь;
- помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

4.7. При расследовании обстоятельств и причин несчастного случая работнику следует сообщить комиссии известные ему сведения о произшедшем несчастном случае.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Закончить работу.

5.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Произвести его чистку и мойку.

5.3. Оборудование, инструмент, приспособления убрать в предназначенные для их хранения места.

5.4. Снять спецодежду, СИЗ. Загрязненную спецодежду необходимо сдать в стирку.

5.5. Тщательно вымыть с мылом руки и лицо, при необходимости принять душ.

5.6. Доложить руководству организации обо всех нарушениях производственного процесса, требований охраны труда, случаях травматизма на производстве.

5.7. Покинуть территорию ФИАН.

**Инструкция разработана и представлена экспертами направления «Охрана труда»
Акцион-МЦФЭР, для применения (использования) в ФИАН**

Составил:

Начальник отдела охраны труда
и техники безопасности

А.Ю. Сопов